

ピザ窯設置手順



step 1-設置台に鉄板のをせます。



step 2-鉄板の上に、焼き台を置きます。



step 3-その上に鉄板カバーを被せます。



step 4-耐火煉瓦を並べていきます。



step 5-横はこんな感じ。



step 6-上部も、並べていきます。



step 7-並べ終わりました。(バーナー差込み側より)

ピザ窯設置手順



step 8 -耐熱カバー被せ、ピザ挿入側をレンガで塞ぐ。



step 9 -バーナー差込み側より。



step 10 -バーナーを差し込みます。



step 11 -バーナーを差し込みます。



step 12 -もう一方のバーナーも差し込みます。



step 13 -もう一方のバーナーも差し込みます。



step 14 -バーナーをやや外側に向けるのがポイントです。



step 15 -拡大、外側に向けます。